

RENOVACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIEZA

El edificio constituye unos de los más ricos de la arquitectura ciezana suponiendo un polo de actividad que en los últimos años se ha tratado de poner en valor mediante diversas actuaciones interiores ejecutadas por el consistorio municipal y que tendrían en la rehabilitación de su exterior un apoyo para el comercio del inmueble y del municipio.

La propuesta es de rehabilitación exterior de la fachada del mercado municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, en primer lugar proponiendo la sustitución de las puertas mecánicas del edificio por unas nuevas abatibles ya que las actuales presentan muchos problemas en su funcionamiento y suponiendo un riesgo para los usuarios del inmueble, y en segundo lugar renovando los revestimientos exteriores del mismo ya que actualmente se encuentran muy deteriorados debido al paso del tiempo.

SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN ACCESOS

Debido al mal estado en que se encuentran actualmente las puertas de Mercado Municipal se considera necesaria la sustitución de las mismas debido al mal funcionamiento que presentan las actuales puertas mecánicas del edificio, que suponen además un riesgo para los usuarios del Mercado.

La intervención que se va a ejecutar consta:

- Levantado de las puertas actuales
- Colocación de las puertas nuevas.
- Puertas de una o dos hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 50x40 mm., de 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 60 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico de 39 dB.

ACTUACIÓN EN LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES

La intervención proyectada se hace imprescindible debido a las necesidades del edificio de su rehabilitación exterior en respuesta a las demandas y necesidades que se han hecho presentes en los últimos tiempos y en continuidad con el plan que pretende renovar la imagen de uno de los edificios más emblemáticos del pueblo.

La intervención propuesta comprende los trabajos de:

- Revestimiento liso realizado con dispersión acuosa de copolímeros acrílicos y aditivos especiales, conformando una película elástica impermeable, y transpirable al aire y al vapor de agua, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada.
- Pintura al esmalte satinado sobre cornisa de madera.
- Trabajos de reparaciones puntuales de filtraciones en cubierta.
- Trabajos de reparaciones puntuales en aplacados de fachada desprendidos o en mal estado.